

NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁMEČNICKÝ SVĚRÁK PBV 125 značka NICON

Kontaktní a identifikační údaje dovozce:

ZJP, s.r.o.

Olomoucká 2232/8

78901 Zábřeh

E-mail: upinani@zjp.cz

Tel.: +420 583 450 362

IČO: 25828720

1. Účel použití

Zámečnický svěrák je určen k pevnému upnutí obrobku při různých zámečnických pracích. Zajišťuje stabilitu a bezpečnost při práci s ručními i elektrickými nástroji.

2. Bezpečnostní pokyny

- ✓ Před použitím zkontrolujte pevnost svěráku a jeho uchycení.
- ✓ Používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice, brýle).
- ✓ Ujistěte se, že obrobek je pevně upnutý a nemůže se uvolnit během práce.
- ✓ Nepřekračujte maximální upínací sílu – může dojít k poškození materiálu nebo svěráku.
- ✓ Při upínání a uvolňování materiálu udržujte prsty mimo pohyblivé části, abyste předešli skřípnutí.
- ✓ Po skončení práce svěrák očistěte.

3. Instalace svěráku

- 1 Umístěte svěrák na pevnou pracovní plochu.
- 2 Upevněte jej k pracovnímu stolu pomocí šroubů.
- 3 Ověřte stabilitu a pevnost uchycení.

4. Použití svěráku

- 1 Otočte upínací šroub proti směru hodinových ručiček a rozevřete čelisti.
 - 2 Vložte obrobek mezi čelisti a otočením upínacího šroubu jej pevně upněte.
 - 3 Zkontrolujte, zda je obrobek pevně uchycen a nemůže se uvolnit.
 - 4 Po ukončení práce uvolněte upínací šroub a vyjměte obrobek.
-

5. Údržba a skladování

- ◆ Pravidelně promazávejte pohyblivé části pro hladký chod.
- ◆ Uchovávejte v suchém prostředí, aby se zabránilo korozi.
- ◆ Po použití odstraňte zbytky nečistot a třísek.

6. Technické parametry

- Šířka čelistí: 125 mm
- Maximální rozevření: 150 mm
- Hmotnost: 14 kg
- Materiál: Ocel s ochrannou povrchovou úpravou
- Povrchová úprava: Antikorozní nátěr

VAROVÁNÍ: Svěrák používejte pouze k účelům, pro které je určen. Nevystavujte jej nadměrnému zatížení, aby nedošlo k jeho poškození nebo úrazu.

Analýza rizik

ID Nebezpečí	Pravděpodobnost (P)	Závažnost (S)	Rizikový faktor (P × S)	Opatření
1 Priskřípnutí prstů při upínání	2	2	4	Opatrná manipulace
2 Uvolnění obrobku během práce	3	3	9	Kontrola pevného uchycení před prací
3 Poškození svěráku při nadměrném zatížení	2	3	6	Nepřekračovat maximální upínací sílu
4 Koroze při nesprávném skladování	2	1	2	Uchovávat v suchém prostředí a pravidelně ošetřovat

Poznámka: Rizika byla hodnocena na základě pravděpodobnosti výskytu (P) a závažnosti následků (S). Doporučená opatření minimalizují riziko při správném používání.
